
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ogrodzenia przy Kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim
ADRES INWESTYCJI: pl. Wolności 15, 87-840 Lubień Kujawski, 041811_4.0001.484
NAZWA INWESTORA: Parafia rzymsko-katolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa
DATA OPRACOWANIA: 12.08.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

12.08.2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		CZĘŚĆ CEGLANA OGRODZENIA			
1 d.1	KNR AT-05 1661-01	Rusztowania przesuwne zewnętrzne typu MP 600 o wys. do 4,5 m 2	kolu mna kolu mna	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	TZKNBK VIII 06-01	Odbicie tynków z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m ² - skucie osłabionych, zwietrzałych tynków. (0,43 * 14 + 3,11 + 3,18 + 3,2 + 3,18 + 3,06 + 3,0 + 3,25 + 3,25 + 3,24 + 1,26 + 1,03 + 1,27) * 0,32 * 2	m2 m2	24,352	
				RAZEM	24,352
3 d.1	TZKNBK VIII 05-141	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie 0,82 * (0,43 * 14 + 3,11 + 3,18 + 3,2 + 3,18 + 3,06 + 3,0 + 3,25 + 3,25 + 3,24 + 1,26 + 1,03 + 1,27) * 2 + 4 * 14 * 0,43 * 2,26	m2 m2	116,823	
				RAZEM	116,823
4 d.1	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie murów metodą strumieniową z użyciem aparatów mikro- mgławicowych, z zast. niskiego zakresu ciśnienia tj. 0,2-2 barów, i użyciu ścierniwa o drobnej frakcji ziaren; poz.3	m2 m2	116,823	
				RAZEM	116,823
5 d.1	TZKNBK IV -89	Naprawa pęknięć.Wykucie cegieł na całej dług.pęknięcia i przemurowanie cegła na zapr.cement.w murach na zapr.cem.-wap.o głęb.pęknięcia 1/2 ceg. 53	m m	53,000	
				RAZEM	53,000
6 d.1	TZKNBK IV -114	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 1 cegła w jednym miejscu 187	msc msc	187,000	
				RAZEM	187,000
7 d.1	TZKNBK IV -115	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 2-3 cegły w jednym miejscu 72	msc msc	72,000	
				RAZEM	72,000
8 d.1	TZKNBK IV -118	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - do 0.5 m ² w jednym miejscu 30	msc msc	30,000	
				RAZEM	30,000
9 d.1	TZKNBK VII -271	Odrzybianie ścian przez trzykrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m ² z przerwami poz.3	m2 m2	116,823	
				RAZEM	116,823
10 d.1	KNR DC-03 0201-01	Szycie murów ceglanych poprzez prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej w ścianach ceglanych 52	m m	52,000	
				RAZEM	52,000
11 d.1	TZKNBK IV -229	Spoinowanie murów gładkich z cegły w ilości powyżej 2 m ² w jednym miejscu poz.3	m2 m2	116,823	
				RAZEM	116,823
12 d.1	TZKNC Vt1 3-7/a analogia	Scalanie kolorystyczne cegieł 1250	dm2 dm2	1 250,000	
				RAZEM	1 250,000
13 d.1	TZKNC N-K/ V t1 3/1/a analogia	Naprawa drobnych ubytków powierzchniowych w ceglach poprzez uzupełnienie kitem barwionym w masie wykonanym na bazie spoiwa mineralnego 897	dm2 dm2	897,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	897,000
14 d.1	KNR 0-26 0640-06	Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie ceglane porowate poz.3	m2 m2	116,823	
				RAZEM	116,823
15 d.1	TZKNBK VIII -53	Tynk zewnętrzny szlachetny cyklinowany z wykonaniem podkładu i wierzchniej warstwy z cyklinowaniem i oczyszczeniem powierzchni z przygotowaniem zaprawy szlachetnej gruboziarnistej na ścianach płaskich poz.2	m2 m2	24,352	
				RAZEM	24,352
16 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)			
2		CZĘŚĆ METALOWA OGRODZENIA			
17 d.2	TZKNBK XV 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy 50	m2 m2	50,000	
				RAZEM	50,000
18 d.2	TZKNBK XV 0429-02	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz 25	m2 m2	25,000	
				RAZEM	25,000
19 d.2	KNR 2-33 0718-05	Czyszczenie elementów kratowych w konstrukcji stalowych strumieniowo-ściernie (piaskowanie) - analogia (3,2 * 1,01 * 11 + 2,1 * 1,01 + 2,56 * 2,25 + 2,25 * 1,04) / 10	t t	4,577	
				RAZEM	4,577
20 d.2	KNR 13-23 1004-05	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych drobnych elementów uprzednio malowanych 4,58	t t	4,580	
				RAZEM	4,580